

GUANTES EXTREME

Recomendados para STICK y MIG

GUANTE CARNAZA SOLDADOR 14" y 16" cosido en Kevlar reforzado en la palma, forrado, ribeteado en las áreas de mas desgaste, cosido en las puntas de los dedos, ideal para trabajos de soldadura y en general trabajos de construcción resistencia al calor, al corte, a la abrasión y a las chispas, 80% Cuero y 20% Algodón.

Instrucción de colocación y retiro adecuado.

Colocación:

- 1) Posicione el equipo en forma en que el puño esté frente a los dedos de la mano.
- 2) Proceda a pasar por el puño los dedos, tirando con la otra mano el puño hacia el antebrazo, hasta pasar totalmente la mano.
- 3) Ajuste los dedos acondicionando el equipo a la mano.

Retiro:

Evitar que la piel de la mano tenga contacto con el contaminante impregnado en el equipo.

Reposición:

El equipo de protección personal requerirá ser cambiado cuando termine su vida útil, o cuando ya no ofrece garantías por el desgaste o saturación por las maniobras realizadas.

Almacenamiento:

Se recomienda que durante su almacenamiento no se expongan estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos Químicos, Físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y Biológicos.

Precauciones:

No es recomendable su uso para maniobras con materiales saturados de líquidos como agua, aceite o grasa excesiva y en operaciones con riesgos Químicos y Eléctricos.



Calidad: Alta 100 %

Material: Carnaza

Medidas : 14" , 16"

Formados internamente con algodón

Protección para trabajo laboral

Interno: Forrado y Recubierto

Color: Café, Rojo, Azul

