

POLAINAS PARA SOLDAR

POLAINAS

CÓDIGO: 433767

Calidad: Alta

Material: Carnaza

Formados internamente con algodón

Protección para trabajo laboral

Color: Gris



Brinda una excelente protección al soldador en las actividades de la soldadura, al mismo tiempo protege la ropa de trabajo de las quemaduras generados por las chispas que salen proyectadas incrementado la vida útil del pantalón y el zapato del soldador.

Por su diseño es cómoda y funcional.

Colocación:

- 1) Posicione el equipo sobre su pierna desabrochado abriéndolo
- 2) Proceda a nivelarlo de tal manera que le acomode anatómicamente en las pierna
- 3) Ajuste y abroche comenzando por la tira de la planta del pie.
- 4) Su colocación es mas efectiva en la posición sentado.

Recomendado para ser utilizado en operaciones de soldadura donde exista riesgo de proyecciones de pequeñas partículas de metal fundido. No utilizar con temperaturas extremas y contacto con agentes químicos.



www.equipoextreme.com